

Wycena wartości rynkowej

Nr 112691/b/2024



Cel wyceny

Oszacowanie wartości rynkowej na potrzeby zakupu w formie leasingu

Przedmiot wyceny

Ładowarka kołowa Yanmar

Zleceniodawca

SG Equipment Leasing
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Miejsce oględzin

Obwodowa 50, 84-240 Reda

Data oględzin:

2024-12-19

Data wyceny:

2024-12-23

Data na jaką szacowano wartość:

2024-12-23

Wykonawca wyceny:

Artur Mazurkiewicz

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową maszyny.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:

Ładowarka kołowa

Marka pojazdu: Yanmar

Model: V7HW

Numer identyfikacyjny: YCG000V7H01500241

Rodzaj pojazdu: ładowarka kołowa

Rok produkcji: 2023 (odczytany z tabliczki znamionowej)

Przebieg: 587,75

Moc silnika: 35,5 kW

Waga: 4500 kg

Długość transportowa: 5100 m

Szerokość transportowa: 1780 m

Wysokość transportowa: 2490 m

Wyposażenie:

- Łyżka otwierana
- Widły
- Klimatyzacja
- Radioodtwarzacz

Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:

Oś I i II: Goodyear 365/70/18 – 15mm

Opis stanu technicznego zespołów pojazdu:

Wykonano próbę uruchomienia silnika – ładowarka odpalona przy pomocy kluczyka z innego urządzenia

Wykonano jazdę próbną przez osobę okazującą maszynę do oględzin

System hydrauliczny – sprawny

Ostona lewa kabiny – pęknięcie

Zderzak T – zarysowania, korozja

Dokumentacja fotograficzna





