RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 4175/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/18

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] III-2019

Marka: Toyota Model pojazdu: Optimo
Wersja: Salvador Caetano Nr rejestracyjny: WOT 34393 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Autobus VIN: TW1FG518805500248

Data pierwszej rejestracji	2004/04/06, (w Polsce: 2011/04/08)
Data ważności badania technicznego	2020/03/06
Data oględzin	2019/03/14
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza / Przebieg podany	524493 km / 542293km
Okres eksploatacji pojazdu (04/04/06-19/03/18)	179 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk.	6800 kg
Rodzaj autobusu	wydłużony 2 drzwiowy
Liczba miejsc siedzących	27
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4104 ccm / 100kW (136KM)

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 4175/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/18

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [A] III-2019

Marka: Toyota Model pojazdu: Optimo
Wersja: Salvador Caetano Nr rejestracyjny: WOT 34393 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Autobus VIN: TW1FG518805500248

Data pierwszej rejestracji	2004/04/06, (w Polsce: 2011/04/08)
Data ważności badania technicznego	2020/03/06
Data oględzin	2019/03/14
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza / Przebieg podany	524493 km / 542293km
Okres eksploatacji pojazdu (04/04/06-19/03/18)	179 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Rodzaj autobusu	wydłużony 2 drzwiowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4104 ccm / 100kW (136KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	+Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów
2	*Dach regulowany mechanicznie	13	+Podnóżki dla pasażerów
3	+Drzwi boczne prawe elektrycznie sterowane	14	+Radio
4	*Fotele uchylne	15	+Siatki w oparciach foteli
5	*Immobilizer	16	+Szyba boczna drzwi kierowcy ogrzewana
6	Klimatyzacja	17	+Szyba kierowcy regul. elektr.
7	Lodówka	18	+Szyby boczne podwójne
8	+Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	19	+Światła p/mgielne przednie
9	+Mikrofon	20	+Tachograf elektroniczny
10	+Nawiewy indywidualne pasażerów	21	+Wspomaganie układu kierowniczego
11	*Ogrzewanie niezalezne		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MATADOR 205/75 R17.5 124/122M FR 2 MASTER TL (PRZÓD)	4,0	90
Przednie prawe:	*MATADOR 205/75 R17.5 124/122M FR 2 MASTER TL (PRZÓD)	4,0	90
Tylne LZ:	*KUMHO 205/75 R17.5 124/122M KRS 03	5,0	80
Tylne LW:	*KUMHO 205/75 R17.5 124/122M KRS 03	5,0	80
Tylne PZ:	*KUMHO 205/75 R17.5 124/122M KRS 03	5,0	80
Tylne PW:	*KUMHO 205/75 R17.5 124/122M KRS 03	5,0	80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)
Okleiny reklamowe na poszyciach bocznych pojazdu
Obudowa lusterka zew. z P str. jest pęknięta, obtarta
Stelaż lusterka zew. z P str. jest obtarty
Obudowa lusterka zewnętrznego z L str. posiada zadrapania
Zderzak przedni posiada popękane poszycie z P str., rozdarte poszycie od dołu z P str., zadrapanie z L str.
Poszycie ściany przedniej posiada przetarcia i odpryski lakieru
Drzwi kierowcy posiadają odpryski pow. lak. na zew. pionowej krawędzi
Drzwi boczne z P str. posiadają zadrapania w dolnej części
Zderzak tylny posiada obtarcie z L str. od dołu, uszkodzone poszycie na górnej powierzchni, obtarcie z P str.
Obudowa nadkola koła przedniego z P str. posiada odpryski lakieru z korozją
Obudowa nadkola koła przedniego z L str. posiada odpryski lakieru z korozją
Obudowa zew. ramy drzwi z P str. posiada spęczenia lakieru w dolnej części
Pokrywa boczna luku bagażowego z P str. pojazdu jest skrzywiona na przedniej pionowej krawędzi
Pokrywa tylna luku bagażowego posiada popękane poszycie przy dolnej poziomej krawędzi
Pokrywa boczna pojazdu z L str. w tylnej części jest niespasowana
Obudowa zew. nadkola koła tylnego z P str. posiada obtartą folię

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)
Kierownica jest wytarta
Fotel kierowcy jest wygnieciony na siedzeniu
Pas tylny przestrzeni bagażowej posiada odpryski lakieru z korozją na górnej krawędzi

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)
Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)
Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)
Tarcza stalowa koła przedniego z L str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji
Tarcza stalowa koła przedniego z P str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji
Obudowa mosty napędowego tylnych kół posiada liczne odpryski lakieru z korozją
Układ hamulcowy funkcjonował nieprawidłowo - hamowanie odbywało się ze zwłoką czasową (ok. 1-2 sekundy) po naciśnięciu pedału hamulca. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)
Akumulatory były rozładowane. Silnik został uruchomiony przy użyciu zewnętrznego źródła prądu
Tachograf elektroniczny nie funkcjonuje - konieczna naprawa
Klosz kierunkowskazu przedniego bocznego z L str. jest pęknięty

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Tak, układ hamulcowy funkcjonował nieprawidłowo - hamowanie odbywało się ze zwłoką czasową (ok. 1-2 sekundy) po naciśnięciu pedału hamulca. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba czołowa posiada liczne odpryski o średnicach ok. 2-3 [mm] w centralnej części
Szyby podwójne boczne w przedniej części z P str. pojazdu (przed drzwiami bocznymi) są zaparowane od wewnątrz

UWAGI

Przebieg pojazdu jest niewiarygodny (podczas oględzin dn. 14. 03.2019r. był niższy niż w czasie przeprowadzonego badania technicznego pojazdu). Przyjęto przebieg pojazdu z zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, które było wykonane dn. 06.03.2019r.

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano pokwitowanie z policji o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym za niesprawność układu hamulcowego, ubezpieczenie OC, 1 kluczyk, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono zabezpieczeń

Grubość powłoki lakierniczej

Brak możliwości zbadania grubości pow. lak. pojazdu (poszycie wykonane z tworzywa)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4175/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [A] III-2019

Marka: Toyota Model pojazdu: Optimo

Wersja: Salvador Caetano Nr rejestracyjny: WOT 34393 Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27




Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73




Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86




Foto 87




Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118




Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122





Foto 123



ZAŚWIADCZENIE
o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
ORYGINAŁ
NR 00716/ZSZ/002/2019


Marka	Typ	Model handlowy	Kategoria pojazdu	Nr rejestracyjny
TOYOTA		BB 50 L	xxxx	WOT34393
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania, czynności:		Kraj rejestracji	Nr identyfikacyjny (VIN) nr nadwozia / podwozia / ramy
autobus	Okresowe, Dodatkowe		PL	TW1FG518805500248

WYNIK BADANIA POJAZDU : 1 Pozytywny (P) / 2 ~~Negatywny (N)~~

Data pierwszej rejestracji za granicą	2004-04-06
Data pierwszej rejestracji w kraju	2011-04-08
Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	542 293 km
Data przeprowadzonego badania	2019-03-06
Następny termin badania do	2020-03-06

Badanie techniczne wykonał: RAFAŁ GOGOŁ ZSD/D/0023
2019-03-06 10:33:04 pieczątka identyfikacyjna, podpis i pieczątka imienna uprawnionego diagnosty


Foto 124



KOMENDA POWIATOWA POLICJI
MIEJSCE NA STEMPEL NAGŁÓWKOWY JEDNOSTKI
POKWITOWANIE Seria AL 191019

Ważny do dnia ... 20 ... r.
wydane przez ... (stopień, imię, nazwisko) w zamian za zatrzymany w dniu 13.04 20 12 r.
o godz. ... w miejscowości ... – dowód rej. pojazdu marki*) ...
NUMER REJESTR. WOT 34393 NUMER VIN TW1FG518805500248
– dokument uprawniający do kierowania pojazdem / karta kierowcy*) ...
nr ... wydany przez ... (prawo jazdy, kat., pozwol. do kier. tramwajem, karta kierowcy) (nazwa org. i ozn. kod.)
Imię, nazwisko i adres posiadacza ...
powód zatrzymania ...
Data pierwszej rejestracji pojazdu: 06.04.2004 Uwagi o warunkach używania pojazdu: ...
Skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne*)
Zarządzam skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne z powodu:
*) niepotrzebne skreślić
Mrd-4
(podpis wydającego pokwitowanie) (podpis odbierającego)

Foto 125



ERGO HESTIA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 196.580.900 zł.
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY ZWIĄZANE Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W RAMACH POLISY GENERALNEJ SZUG0353/18/KOM
CERTIFICATE OF MOTOR THIRD PARTY LIABILITY (MTPL) ACCORDING TO THE GENERAL POLICY NO. SZUG0353/18/KOM

Numer certyfikatu / Certificate number	SZUG0353/18/KOM00028
Ubezpieczający / Policy holder	PKS w Szczecinku Sp. z o.o. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek
Ubezpieczony / Insured	SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Dane pojazdu / Data of vehicle	Rodzaj / Vehicle type	Marka / Make	Model / Model of vehicle	Typ / Type of vehicle
	AUTOBUS	TOYOTA	4WD	BB 50L
	Numer rejestracyjny / Registration number	Numer nadwozia / VIN	Numer silnika / Engine number	Rok produkcji / Year of production
	WOT34393	TW1FG518805500248		2004

Okres ubezpieczenia / Duration of insurance	Od (RRRR-MM-DD GG:MM) / From	Do (RRRR-MM-DD GG:MM) / To
	2018-08-12 00:00	2019-08-11 24:00

Suma gwarancyjna / Guaranteed sum limit		Składka / Premium
Szkody na osobie / Casualty	5 000 000 EUR	1 900,00 PLN
Szkody na mieniu / Property	1 000 000 EUR	
Data wystawienia certyfikatu / Date of issue	2018-07-26	

Ubezpieczenie zawarte na podstawie: Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. z późniejszymi zmianami).

Pieczęć i podpis / Seal and signature
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie
75-605 Koszalin, ul. Zwycięstwa 15BA
tel. 094 347 55 00, 094 347 55 55, fax 094 347 55 50
Emilia Ulan
Skontaktuj się z nami: www.ergohestia.pl
801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
CF001/A6/1512

Foto 126