

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 4197/BK/03/2019**

z dnia: 2019/03/25

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] III-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.01 12.5t

Wersja: TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 34392

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: SUADW3CFT8S680881

Data pierwszej rejestracji	2008/12/29
Data ważności badania technicznego	2019/08/21
Data oględzin	2019/03/21
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	338999 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/29-19/03/25)	123 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	13000 kg
Rodzaj autobusu	dalekobieżny 2 drzwiowy 57 osobowy
Liczba miejsc siedzących	40
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi	resory
Oznaczenie silnika	ISBe4 185
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4462 ccm / 130kW (177KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	9300 mm / 2500 mm / 3150 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



Bartłomiej
Kosma
Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 4197/BK/03/2019

z dnia: 2019/03/25

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] III-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.01 12.5t

Wersja: TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 34392

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: SUADW3CFT8S680881

Data pierwszej rejestracji	2008/12/29
Data ważności badania technicznego	2019/08/21
Data oględzin	2019/03/21
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	338999 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/12/29-19/03/25)	123 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni
Rodzaj autobusu	dalekobieżny 2 drzwiowy 57 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Oznaczenie silnika	ISBe4 185
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	4462 ccm / 130kW (177KM)

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	Ośłona dolna silnika
2	+Dach regulowany mechanicznie (2 szt.)	12	Ośłona p/słoneczna przednia
3	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	13	Poręcz poziome
4	Fotele wysokie sztywne	14	Półki
5	Głośniki	15	Radioodtwarzacz CD
6	+Klimatyzacja	16	Tachograf elektroniczny
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	Wywietrzniki dachowe
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	18	Wzmacniacz
9	Nagrzewnice	19	Zasłony okienne
10	Ogrzewanie wodne		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Long March 285/70 R19.5 LM 216	5,0	80
Przednie prawe:	*Long March 285/70 R19.5 LM 216	5,0	80
Tylne LZ:	*GT RADIAL 285/70 R19.5 146/141M GSR225	6,0	70
Tylne LW:	*GT RADIAL 285/70 R19.5 146/141M GSR225	6,0	70
Tylne PZ:	*GT RADIAL 285/70 R19.5 146/141M GSR225	6,0	70
Tylne PW:	*GT RADIAL 285/70 R19.5 146/141M GSR225	6,0	70

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE / Zewnętrzne** (elementy poszyc., błotniki, drzwi, pokryw., itp.)

Ślady po okleinach na poszyciach bocznych pojazdu

Ramiona wycieraczek szyby czołowej posiadają odpryski lakieru

Obudowa tylna lusterka zew. z P str. pojazdu jest obtarta

Poszycie ściany przedniej posiada liczne odpryski lakieru na całej powierzchni, obtarcie od dołu z P str., pęknięcie pod reflektorem przednim z P str.

Obudowa tylna lusterka zew. z L str. pojazdu jest zarysowana

Uszczelka zewnętrzna przy szybie (między drzwiami przednimi a tylnymi) jest pofalowana

Drzwi tylne posiadają popękaną masę szpachlową pod klamką

Poszycie boczne w tylnej części (za drugimi drzwiami) z P str. pojazdu posiada niedomalowanie nad kołem tylnym z P str., popękanie poszycie w dolnej części przed kołem tylnym, liczne zarysowania lakieru w centralnej części

Płyta tylna narożna przy szybie bocznej z P str. pojazdu jest niedomalowana

Kratownica zewnętrzna (przy tylnym narożu z P str. pojazdu) jest skrzywiona w dolnej części, posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

Ośłona dolna silnika posiada duży ubytek materiału z P str.

Poszycie tylne pojazdu jest popękanie przy dolnej krawędzi z P str. wnęki silnika

Zderzak tylny jest obtarty od dołu z obu stron bocznych z L str. i z P str., popękanie poszycie na górnej powierzchni z P str.

Naroże tylne z L str. pojazdu posiada zadrapania w górnej części

Obudowa zewnętrzna nadkola koła tylnego z L str. pojazdu jest pęknięta na poszerzeniu

Poszycie boczne w tylnej części (przed drugim kołem) z L str. pojazdu jest obtarte na wysokości luków bagażowych

Pokrywa drugiego luku bagażowego z L str. pojazdu jest obtarta w centralnej części, odpryski lakieru na przedniej i tylnej pionowej krawędzi

Kratownica zewnętrzna (między pokrywami pierwszego i drugiego luku bagażowego z L str. pojazdu), posiada odpryski lakieru ze śladami korozji w dolnej części

Pokrywa pierwszego luku bagażowego z L str. pojazdu jest zarysowana w centralnej części, odpryski lakieru na tylnej pionowej krawędzi

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Uchwyt do trzymania (tzw. rączka) ostatniego rzędu siedzeń z L str. jest uszkodzony

Deska rozdzielcza posiada nawiercone otwory (ślady po zamontowanej kasie do sprzedaży biletów)

Listwa mocująca podsufitkę nad fotelem kierowcy jest popękana

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPEĐOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Tarcza stalowa koła tylnego z P str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

Tarcza stalowa koła tylnego z L str. posiada odpryski lakieru ze śladami korozji

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnicą, oświetlenie itp.)

Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Nie wnosi się uwag

UWAGI

Ważność badania technicznego pojazdu zweryfikowano w bazie CEPiK

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano tylko kluczyk

Drogą elektroniczną przysłano skany dokumentów: dowód rejestracyjny

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono zabezpieczeń

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. pojazdu wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:

Drzwi przednie 100um-120um, ściana prawa boczna między drzwiami P a drzwiami T 50um-60um, pokrywa luku bagażowego z P str. 480um-520um, drzwi tylne 180um-2000um, ściana prawa boczna w tylnej części pojazdu 50um-70um, ściana lewa boczna (w tylnej części) 70um-90um, ściana lewa boczna (w przedniej części) 50um-80um, pokrywy luków bagażowych z L str. 140um-170um

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4197/BK/03/2019

z dnia: 2019/03/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] III-2019

Marka: AUTOSAN S.A.

Model pojazdu: A0909 L.01 12.5t

Wersja: TRAMP

Nr rejestracyjny: WOT 34392

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Autobus



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32




Foto 33



Foto 34




Foto 35



Foto 36



Foto 37




Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64




Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80




Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101




Foto 102

RAPORT O POJEJDZIE

AUTOSAN, A0909L, TRAMP
autobus, międzymiastowy
4461 cm³, olej napędowy

Rok produkcji: 2008
VIN: SUADW3CFT85680881
Polska OC: aktualna
Badanie techniczne: aktualne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 336 765 km
Status rejestracji: zarejestrowany

Informacje OI czasu Dane zagraniczne

2008 Rok produkcji

03.12.2008 Pierwszy właściciel w Polsce
Właściciel: firma lub organizacja
Współodźwiz, w którym pojazd zarejestrowano: zachodniopomorskie

29.12.2008 Pierwsza rejestracja w Polsce

29.12.2010 Badanie techniczne (ważne do 28.04.2011)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne

20.07.2011 Badanie techniczne (ważne do 20.01.2012)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne

22.01.2013 Badanie techniczne (ważne do 23.07.2013)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne

28.08.2013 Badanie techniczne (ważne do 28.02.2014)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne

27.02.2014 Badanie techniczne (ważne do 27.02.2015)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne

28.06.2014 Zmiana właściciela
Właściciel: firma lub organizacja
Współodźwiz, w którym pojazd zarejestrowano: zachodniopomorskie

Foto 103

Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 177 584 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

29.02.2015 Badanie techniczne (ważne do 29.08.2015)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 195 389 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

29.08.2015 Badanie techniczne (ważne do 29.02.2016)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 210 421 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

29.02.2016 Badanie techniczne (ważne do 29.08.2016)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 230 389 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

03.08.2016 Zmiana właściciela
Właściciel: firma lub organizacja
Współodźwiz, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie

24.08.2016 Badanie techniczne (ważne do 24.02.2017)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 254 453 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

23.02.2017 Badanie techniczne (ważne do 23.08.2017)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 273 699 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

22.02.2018 Badanie techniczne (ważne do 22.08.2018)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 309 450 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

24.08.2018 Badanie techniczne (ważne do 24.02.2019)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 321 335 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

21.02.2019 Badanie techniczne (ważne do 21.08.2019)
Rodzaj badania: okresowe
Wynik badania: pozytywne
Ostatnie zarejestrowany stan licznika: 336 765 km
(Ikwaga, Stan licznika gromadziły od 2014)

24.03.2019 09:25:49 Wygenerowanie raportu

Foto 104

AUTOSAN, A0909L, TRAMP
autobus, międzymiastowy
4461 cm³, olej napędowy

Właściciel: GHINA BIAŁY BOR
Numer PESEL / REGION: 330920601
Numer dowodu rejestracyjnego: BAE 4804049
Data I rejestracji: 29.12.2008 r.
Data II rejestracji: 29.12.2008 r.
Urząd rejestracji: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU ul. 26 Lutego 13 78-400 SZCZECINEK

ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

Zmiana 1: Data, podpis: m.p.
Zmiana 2: Data, podpis: m.p.
Zmiana 3: Data, podpis: m.p.

SERIA KP/AAA 8017188

Foto 105

ZMIANY WŁAŚCICIELI I / LUB ZMIANY NUMERÓW REJESTRACYJNYCH

Właściciel: PKS W SZCZECINKU Sp. z o.o.
Numer PESEL / REGION: 0006165M
Numer dowodu rejestracyjnego: BAK 354912
Numer rejestracyjny: XSZ 60NF
Urząd rejestracji: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU ul. 26 Lutego 13 78-400 SZCZECINEK

ZMIANY WŁAŚCICIELI I / LUB ZMIANY NUMERÓW REJESTRACYJNYCH

Właściciel: Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Numer PESEL / REGION: 012384296
Numer dowodu rejestracyjnego: BAK 354912
Numer rejestracyjny: WOT 34392
Urząd rejestracji: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU ul. Górna 13 95-400 OTWOCK

SERIA KP/AAA 8017188

Foto 106

AUTOSAN, A0909L, TRAMP
autobus, międzymiastowy
4461 cm³, olej napędowy

Właściciel: GHINA BIAŁY BOR
Numer PESEL / REGION: 330920601
Numer dowodu rejestracyjnego: BAE 4804049
Data I rejestracji: 29.12.2008 r.
Data II rejestracji: 29.12.2008 r.
Urząd rejestracji: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU ul. 26 Lutego 13 78-400 SZCZECINEK

ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

Zmiana 1: Data, podpis: m.p.
Zmiana 2: Data, podpis: m.p.
Zmiana 3: Data, podpis: m.p.

SERIA KP/AAA 8017188

Foto 107

AUTOSAN, A0909L, TRAMP
autobus, międzymiastowy
4461 cm³, olej napędowy

Właściciel: GHINA BIAŁY BOR
Numer PESEL / REGION: 330920601
Numer dowodu rejestracyjnego: BAE 4804049
Data I rejestracji: 29.12.2008 r.
Data II rejestracji: 29.12.2008 r.
Urząd rejestracji: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU ul. 26 Lutego 13 78-400 SZCZECINEK

ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

Zmiana 1: Data, podpis: m.p.
Zmiana 2: Data, podpis: m.p.
Zmiana 3: Data, podpis: m.p.

SERIA KP/AAA 8017188

Foto 108