

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



**OPINIA TECHNICZNA NR
5207/BK/03/2020**

KARTA INFORMACYJNA

Opryskiwacz polowy zaczepiany

Bury Pelikan 2000/18, S/N: 4080

Wykonał:
mgr inż. Bartłomiej Kosma
Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Warszawa, dnia 17.03.2020 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. PRZEDMIOT WYCENY

Opryskiwacz polowy
zaczepiany

Pelikan 2000/18

wyprodukowany/na przez firmę

BURY Maszyny Rolnicze, Polska

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej maszyny

Bury Pelikan 2000/18

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określona zostanie wartość rynkowa środka technicznego zdefiniowana w następujący sposób.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie, rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie maszyny, jej wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

Wycena zostanie wykonana w **podejściu porównawczym**.

W tym celu zostaną ustalone ceny ofertowe porównywalnych maszyn na rynku wtórnym.

Podstawą porównania są dane zawarte w ofertach sprzętu używanego firm handlowych dostępne w Internecie tj.

1. [Cena nowego opryskiwacza \(z identycznym wyposażeniem co wyceniany opryskiwacz\) została ustalona w toku rozmowy telefonicznej z przedstawicielem producenta p. Mariuszem Rypskim pod nr tel. 501-945-949](#)
2. <https://dlarolnika.agro.pl/ogloszenie-maszyny-rolnicze-opryskiwacz-bury-pelikan-2000-18-1000272.html>
3. <https://www.otomoto.pl/oferta/bury-pelikan-1000-15-fabrycznie-nowy-opryskiwacz-bury-pelikan-1000-15-ID6CXqag.html?>
4. <https://www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-bury-pelikan-3100-CID757-IDDSJ4B.html#81312f7dd3:promoted>
5. <https://archiwum.allegro.pl/oferta/opryskiwacz-bury-pelikan-hydraulik-2000-i7547407955.html>

06. PODSTAWA WYCENY

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny z dnia 13.03.2020r. w miejscowości Grzędy (kod poczt. 05-555) przy alei Krakowskiej 44, na terenie firmy Euro Truck przechowującej maszynę. Oględziny przeprowadzono przy oświetleniu dziennym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Maszyna w wizualnym dobrym stanie technicznym, nie była uruchamiana. W czasie oględzin nie przedstawiono żadnych dokumentów maszyny. Brak komputera sterującego opryskiwaczem.

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1.	Nazwa środka technicznego	Opryskiwacz polowy zaczepiany	
2.	Wytwórca	Bury	
3.	Model	Pelikan 2000/18	
4.	Numer seryjny (tabliczka znamionowa)	4080	
5.	Rok produkcji (tabliczka znamionowa)	2016	
6.	Przeznaczenie	Opryskiwacz polowy zaczepiany	Bury
		Opryskiwacze przeznaczone są do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia płynnymi nawozami w gospodarstwach. Opryskiwacze ze względu na sposób pracy może być zawieszany, zaczepiany lub samojezdny.	
7.	Pojemność zbiornika głównego [L]	2000	
8.	Szerokość robocza [m]	18	
9.	Ilość pomp [szt.]/wydaj.pompy [L/min.]	1 / 170	
10.	Ilość sekcji [szt.]	5	
11.	Waga z pustym / pełnym zbiornikiem [kg]	890 / 2900	
12.	Wypożyczenie	- Zbiornik polietylenowy 2000 L, - Pompa Zeta 170TS o wydajności 170 L/min, - Panel sterujący Bravo 180 (brak przy opryskiwaczu) z 5 sekcjami, - Ogumienie 9.5 R36, - Rozwadniacz boczny zewnętrzny do rozładania środków chemicznych, - Ręcznie rozładana belka o szerokości 18 m - Hydrauliczne dopasowanie samopoziomowania belki do skłonów - Dysza do płukania zbiornika	
13.	Stan techniczny	Opryskiwacz znajduje się w wizualnym dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych. Opony Cultor Agri 10 520/70 R38 w stanie dobrym. Brak możliwości wykonania próby ruchowej - założono całkowitą sprawność techniczną elementów wyposażenia opryskiwacza . Brak komputera sterującego opryskiwaczem (powinien być Bravo 180). (4,0)	

14.	Uwagi	Koszt brakującego komputera Bravo 180 zweryfikowano w serwisie firmy BURY Maszyny Rolnicze pod nr tel. 533-326-713 (magazyn części). Koszt zakupu brakującego komputera sterującego Bravo 180 (dotyczy tylko sterownika) to 3950zł netto - wartość została uwzględniona w wycenie
-----	-------	--

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa: indywidualną wartość rynkową maszyny ustaloną w podejściu porównawczym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1.



Fot.2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.3.



Fot.4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.5.



Fot.6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.7.



Fot.8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.9.



Fot.10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.11.




Fot.12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.13.



Fot.14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.15.



Fot.16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.17.



Fot.18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.19.



Fot.20.


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.21.



Fot.22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.23.



Fot.24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.25.



Fot.26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.27.



Fot.28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.29.



Fot.30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.31.



Fot.32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.33.



Fot.34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.35.



Fot.36.