

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140

03-081 Warszawa

tel. 666-355-601

e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



**OPINIA TECHNICZNA NR
2532/BK/07/2017**

KARTA INFORMACYJNA

Rozrzutnik obornika

Cynkomet N235/7, S/N: 46353

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

rzecznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Warszawa, dnia 17.07.2017 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

02. UŻYTKOWNIK

Brak danych

03. PRZEDMIOT WYCENY

Rozrzutnik obornika

Cynkomet N235/7

wyprodukowany/na przez firmę

CynkoMet Sp. z o.o.,
Polska

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej maszyny

Cynkomet N235/7

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określona zostanie wartość rynkowa środka technicznego zdefiniowana w następujący sposób.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie, rynku. Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie maszyny, jej wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

Wycena zostanie wykonana w **podejściu porównawczym**.

W tym celu zostaną ustalone ceny ofertowe porównywalnych maszyn na rynku wtórnym.

Podstawą porównania są dane zawarte w ofertach sprzętu używanego firm handlowych dostępne w Internecie tj.

1. [Cena nowej maszyny \(27'000 pln netto\) została ustalona w toku rozmowy telefonicznej z przedstawicielem handlowym firmy CynkoMet Sp. z o.o., oddział Wyszaków, Panem Łukaszem Chełmińskim tel.: 506-072-105](#)
2. [Cena rozrzutnika Cynkomet N 235/7 z 2016 \(25'300 pln netto\) została podana przez przedstawiciela handlowego firmy CynkoMet Sp. z o.o., oddział Wyszaków, Pana Łukasza Chełmińskiego tel.: 506-072-105](#)
3. <https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-rozrzutnik-obornika-CID757-IDmN0iv.html#e87b42e83a>
4. <https://www.olx.pl/oferta/rozrzutnik-obornika-CID757-IDj2NHr.html#e87b42e83a>
5. <https://www.olx.pl/oferta/rozrzutnik-obornika-4t-CID757-IDnnzoy.html#206d267fcb>

06. PODSTAWA WYCENY

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny z dnia 02.06.2017 r. w Halinowie, Konik Stary 1 na terenie firmy Gaber przechowującej maszynę. Oględziny przeprowadzono przy oświetleniu dziennym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Nie została ona uruchomiona, nie stwierdzono widocznych śladów niesprawności. Założono sprawność techniczną maszyny. W czasie oględzin nie okazano dokumentów przedstawiających pochodzenie maszyny ani dokumentów identyfikujących maszynę.

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1.	Nazwa środka technicznego	Rozrzutnik obornika
2.	Wytwórca	Cynkomet
3.	Model, typ	N235/7
4.	Numer seryjny	46353
5.	Rok produkcji	2013
6.	Pojemność skrzyni ład. [m ³]	3,4
7.	Przeznaczenie	Rozrzutnik obornika jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, ciągnięty przez inny pojazd, przeważnie ciągnik rolniczy. Rozróżnia się rozrzutniki: jedno-, dwuosiowe lub centralno-osiove (1 osiowe, 2 osiowe zwane tandemami, rzadziej trzyosiowe). Pojazd służy do transportu ładunku na odległość, który może być następnie rozładowany podczas otwarcia jednej strony skrzyni ładunkowej i wyładowaniu go, poprzez system taśmy zgarniającej i urządzenia rozdrabniającego.
8.	Masa własna [kg]	1580
9.	Dopuszczalna masa całkowita [kg]	4000
10.	Rodzaj osi	oś podwójna (klasyczna) 4 koła
11.	Zapotrzebowanie mocy	od 33 kW
12.	Wyposażenie	• 2 - talerzowy agregat szerokiego rozrzutu ze sprzęgłem - A2HS – dwa bębny poziome ze zwojami ślimakowymi, • oświetlenie 12V, • przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej, • instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa • postojowy hamulec ręczny z korbą • materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV • dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm • podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym • konstrukcja cynkowana ogniowo

13.	Stan techniczny	Rozrzutnik znajduje się w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zabrudzeń, pozostałości obornika, śladów korozji, odprysków lakieru i zarysowań. Opony wszystkich kół są jednakowe Mitas IM-04 10.0/75 R15,3 o wysokości bieżnika 17 [mm]. Nie weryfikowano sprawności technicznej w trakcie pracy. Założono sprawność techniczną. (4.0)
-----	-----------------	--

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa: indywidualną wartość rynkową maszyny ustaloną w podejściu porównawczym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Zatwierdził uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.01.



Zdj.02.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.03.



Zdj.04.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.05.



Zdj.06.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.07.



Zdj.08.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Zdj.09.



Zdj.10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.11.



Zdj.12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.13.



Zdj.14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.15.



Zdj.16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.17.



Zdj.18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.19.



Zdj.20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.21.



Zdj.22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Zdj.23.



Zdj.24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.25.



Zdj.26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.27.



Zdj.28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj.29.



Zdj.30.