

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



**OPINIA TECHNICZNA NR
3004/BK/01/2018**

KARTA INFORMACYJNA

Stanowisko do formowania wkładek butów – Custom Station Sidas
Custom Compact Sidas, S/N: brak
HD VAC II Sidas, S/N: 1300
ModuVac Sidas, S/N: 750

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

Certyfikowany Rzeczoznawca
Lista Min. Infrastruktury nr RS001535
tel. 666-355-601

Warszawa, dnia 27.01.2018 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. PRZEDMIOT WYCENY

Stanowisko do formowania wkładek butów - Custom Station Sidas, składające się z:

- platformy z poręczami, siedziskiem oraz podoskopem Custom Compact, S/N: brak,
- stacji do pobierania odcisków stóp HD VAC II, S/N: 1300,
- nagrzewnicy próżniowej ModuVac, S/N: 750.

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie wartości zestawu 3 urządzeń składowych stanowiska do formowania wkładek butów - Custom Station Sidas, wyprodukowanych w firmie Sidas, 18 Rue Léon Béridot - 38509 Voiron, Francja.

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową urządzenia.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie, rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie przedmiotu wyceny, jego wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności urządzeń,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny przeprowadzone w dniu 25.01.2018r. na terenie magazynu zamkniętego firmy TDP Sp. z o.o. w hali w Piasecznie k. Warszawy przy ul. Okulickiego 7/9, gdzie obecnie znajdują się urządzenia wchodzące w skład zestawu Custom Station Sidas.

06. UWAGI DODATKOWE

- oględziny przeprowadzono na terenie magazynu zamkniętego przy oświetleniu sztucznym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- w czasie oględzin zestaw do formowania wkładek butów był przechowywany w odpowiednich warunkach (w zamykanej hali magazynowej);
- wizualnie przedstawione do oględzin urządzenia znajdują się w dobrym stanie technicznym i nie posiadają uszkodzeń mechanicznych;
- założono kompletność podzespołów urządzeń zestawu do formowania wkładek butów;
- brak możliwości sprawdzenia działania zestawu urządzeń do formowania wkładek butów – założono pełną sprawność techniczną;
- podczas oględzin nie przedłożono żadnej dokumentacji technicznej;
- platforma została zakupiona razem z dodatkowymi narzędziami do odbarczania skorup butów narciarskich, których nie było w miejscu oględzin;
- urządzenia zostały zakupione na terytorium Polski w firmie Windsport A. Roszkowski M. Śpiewak Sp.j. (Kraków, ul. Zakopiańska 56A).

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE


Stanowisko do formowania wkładek różnego rodzaj butów Custom Station Sidas (zestaw) - specyfikacja urządzeń sporządzona na podstawie oględzin, informacji od firmy SPORT & FREIZEIT Sp. z o.o. oraz informacji otrzymanych od zlecniodawcy.

1.	Nazwa środka technicznego	Stanowisko do formowania wkładek butów - zestaw
2.	Wytwórca	Sidas
3.	Model, typ	Custom Station
4.	Rok produkcji	2015
5.	Nr seryjny	brak (platforma); 1300 (stacja do pobierania odcisków stóp ModuVac); 750 (nagrzewnica próżniowa HD VAC II)
6.	Czas trwania procesu uplastycznienia wkładki	3 [min]
7.	Nagrzewnica próżniowa - zasilanie	230 [V], 1 [A], 50 [Hz], 70 [W]
8.	Stacja do pobierania odcisków stóp - zasilanie	230 [V], 3 [A], 50 [Hz], 220 [W]
9.	Waga zestawu [kg]	70
10.	Wypożazenie	Stanowisko do formowania wkładek butów: – platforma pionowa z poręczami, siedziskiem oraz podoškopem Custom Compact, S/N: brak – stacja do pobierania odcisków stóp HD VAC II, S/N: 1300 – nagrzewnica próżniowa ModuVac, S/N: 750

11.	Zasada działania	Zestaw urządzeń Custom Station Sidas służy do formowania spersonalizowanych wkładek do butów różnego rodzaju (narciarskich, biegowych, trekkingowych i in.) . Proces przygotowywania wkładek dopasowywanych indywidualnie do stopy danej osoby przebiega kilku etapowo: 1. analiza stopy na podoskopie metodą odbicia lustrzanego 2. dobranie odpowiednich rozmiarowo wkładek na podstawie badania wykonanego podoskopem 3. pobranie odcisku stopy poprzez jej odcisnięcie na silikonowych poduszkach 4. wygrzanie uprzednio dobranych wkładek w nagrzewnicy próżniowej 5. ostateczne uformowanie wkładek poprzez ich nałożenie we wkłężnięcia powstałe po odcisnięciu stóp w stacji do pobierania odcisków stóp; schłodzenie wkładek 6. szlifowanie wkładek, tak by pasowały do buta – na odrębnej maszynie, niewchodzącej w skład zestawu podlegającego przedmiotowej wycenie
-----	------------------	---



Zdj. 1 Stanowisko do formowania wkładek do butów Custom Station Sidas



Rys. 1 Wymiary stanowiska do formowania wkładek do butów Custom Station Sidas [mm]

Stan techniczny

Stan techniczny urządzeń wchodzących w skład zestawu do formowania wkładek do butów można określić jako dobry; urządzenia są zdadne do dalszego użytkowania. Brak jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Urządzenia składowe stanowiska do formowania wkładek do butów nie były sprawdzone pod względem wykonywanej pracy - założono sprawność techniczną. Zweryfikowano wyposażenie – nie stwierdzono braków w wyposażeniu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową stanowiska do formowania wkładek różnego rodzaju butów Custom Station Sidas ustaloną w podejściu kosztowym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna



Zdj.01.



Zdj.02.



Zdj.03.



Zdj.04.



Zdj.05.




Zdj.06.



Zdj.07.




Zdj.08.



Zdj.09.



Zdj.10.



Zdj.11.




Zdj.12.



Zdj.13.




Zdj.14.




Zdj.15.



Zdj.16.



Zdj.17.



Zdj.18.