

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 5043/BK/01/2020**

z dnia: 2020/01/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2020

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: Unimog

Wersja: U423

Nr rejestracyjny: WOT 47386

Rok prod.: 2014

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB4051051V236634

Data pierwszej rejestracji	2014/08/01
Data ważności badania technicznego	2018/07/23
Data oględzin	2019/12/28
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	3013 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/08/01-20/01/02)	65 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Zabudowa samowyladowcza
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całkow. / Ładowność	13000 kg / 6435 kg
Rodzaj zabudowy	samowyladowcza
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 3000 mm
Oznaczenie silnika	OM934
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5132 ccm / 178kW (242KM)
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



Bartłomiej
Kosma
Rzecznik

OCENA TECHNICZNA nr: 5043/BK/01/2020

z dnia: 2020/01/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2020

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: Unimog

Wersja: U423

Nr rejestracyjny: WOT 47386

Rok prod.: 2014

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: WDB4051051V236634

Data pierwszej rejestracji	2014/08/01
Data ważności badania technicznego	2018/07/23
Data oględzin	2019/12/28
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	3013 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/08/01-20/01/02)	65 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Zabudowa samowyladowcza
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy
Rodzaj zabudowy	samowyladowcza
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Oznaczenie silnika	OM934
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	5132 ccm / 178kW (242KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	+Obrotowa lampa żółta, po lewej stronie ze statywem
2	+Blokada mechanizmu różnicowego	19	+Przedni Wał Odbioru Mocy (WOM)
3	+Boczne osłony przeciwrowerowe	20	*Przystawka odbioru mocy
4	+Czołowa płyta montażowa EN15432, typ F1c	21	*Radioodtwarzacz CD
5	+Dodatkowe reflektory dla osprzętu zamontowane z przodu	22	+Skrzynia ładunkowa (wymiarzy zewnętrzne 2385x2075x400)
6	+Elementy mocujące dla posypywarek na skrzyni ładunkowej	23	+Skrzynka narzędziowa
7	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	24	*System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	+Gniazdo elektryczne z przodu 24 V, 7-stykowe	25	*Szyby regulowane elektr.
9	*Hamulec silnikowy	26	+Tachograf elektroniczny
10	+Hydraulika wywrotu skrzyni ładunkowej	27	*Tempomat
11	*Immobilizer	28	+Układ hamulcowy do przyczepy, 2-obwodowy
12	Instalacja do podłączenia przyczepy	29	+Układ hydr. 2-obwodowy - 4 sekcje propor.
13	+Kierownica wielofunkcyjna	30	+Wspomaganie układu kierowniczego
14	*Klimatyzacja automatyczna	31	+Zabudowa samowyladowcza
15	*Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.	32	Zaczepek holowniczy do przyczepy
16	*Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	+Zbiornik paliwa 200 l
17	+Mechanizm szybkiej wymiany skrzyni ładunkowej		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 158L HSW 2 SCANDINAVIA TL (PRZÓD)	15,0	16
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 158L HSW 2 SCANDINAVIA TL (PRZÓD)	15,0	16
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 158L HSW 2 SCANDINAVIA TL (PRZÓD)	15,0	16
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 385/65 R22.5 158L HSW 2 SCANDINAVIA TL (PRZÓD)	15,0	16

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc. błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Przeciwwaga przednia posiada ogniska korozji

Błotnik koła przedniego z L str. posiada zadrapania

Brak burty tylnej zabudowy samowyladowczej

Burta z L str. zabudowy samowyladowczej jest wgnieciona od wew. str. w tylnej części

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Nie wnosi się uwag

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)

Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Brak korka od zbiornika płynu do spryskiwaczy

UWAGI

Obrotowa lampa żółta, po lewej stronie ze statywem jest niekompletna - wartość nie została uwzględniona w wyposażeniu dodatkowym

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano 1 kpl. kluczyków, dowód rejestracyjny

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 5043/BK/01/2020

z dnia: 2020/01/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2020

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: Unimog

Wersja: U423

Nr rejestracyjny: WOT 47386

Rok prod.: 2014

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6




Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26




Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30




Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41




Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49




Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

