

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 5126/BK/02/2020**

z dnia: 2020/02/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] II-2020

Marka: VDL	Model pojazdu: Futura 129.410	
Wersja: FHD2	Nr rejestracyjny: WOT 15781	Rok prod.: 2013
Rodzaj pojazdu: Autobus		VIN: XNL501E100D002889

Data pierwszej rejestracji	2014/05/12, (w Polsce: 2014/05/22)
Data ważności badania technicznego	2019/12/21
Data oględzin	2020/01/24
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 44, 05-555 Grzędy
Wskazanie drogomierza	882896 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/05/12-20/02/03)	69 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	18000 kg
Rodzaj autobusu	dalekobieżny 2 drzwiowy
Liczba miejsc siedzących	59
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 300kW (408KM)
Norma spalin	E5

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 5126/BK/02/2020**

z dnia: 2020/02/03

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] II-2020

Marka: VDL Model pojazdu: Futura 129.410

Wersja: FHD2 Nr rejestracyjny: WOT 15781

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Autobus

VIN: XNL501E100D002889

Data pierwszej rejestracji 2014/05/12, (w Polsce: 2014/05/22)

Data ważności badania technicznego 2019/12/21

Data oględzin 2020/01/24

Miejsce oględzin Aleja Krakowska 44, 05-555 Grzędy

Wskazanie drogomierza 882896 km

Okres eksploatacji pojazdu (14/05/12-20/02/03) 69 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj autobusu dalekobieżny 2 drzwiowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / 4x2 / manualna

Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika 12902 ccm / 300kW (408KM)

WYPOSAŻENIE (*)**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 *ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Automat do napojów
- 3 +Dach regulowany elektrycznie (2 szt.)
- 4 *Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 5 *Fotele uchylne
- 6 *Immobilizer
- 7 *Kabina sypialna dla kierowcy
- 8 Kamera cofania
- 9 +Klimatyzacja kierowcy
- 10 +Klimatyzacja przedziału pasażerskiego
- 11 *Łodówka
- 12 +Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- 13 +Mikrofony 2 szt.
- 14 +Monitory LCD 19" 2 szt.
- 15 +Nawiew powietrza indywidualny dla każdego pasażera
- 16 *Ogrzewanie niezależne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 17 +Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów
- 18 *Podnóżki dla pasażera regulowane kpl.
- 19 +Siatki w oparciach foteli
- 20 *Stoliki w oparciach foteli
- 21 *System audio-video
- 22 System nawigacji satelitarnej
- 23 *System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 24 +Szyby boczne podwójne
- 25 +Światła LED do jazdy dziennej
- 26 +Światła p/mgielne przednie
- 27 +Tachograf elektroniczny
- 28 *Tempomat
- 29 *Toaleta
- 30 *Zamek centralny pokryw komór bagażnika
- 31 +Zegar cyfrowy
- 32 *Zwalniacz

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 295/80 R22.5 152/148K X COACH XZ TL	7,0	72
Przednie prawe:	MICHELIN 295/80 R22.5 152/148K X COACH XZ TL	5,0	86
Tylne LZ:	*MICHELIN 295/80 R22.5 152/148M X COACH XD TL (NAPĘD)	5,0	86
Tylne LW:	*MICHELIN 295/80 R22.5 152/148M X COACH XD TL (NAPĘD)	4,0	93
Tylne PZ:	*MICHELIN 295/80 R22.5 152/148M X COACH XD TL (NAPĘD)	4,0	93
Tylne PW:	*MICHELIN 295/80 R22.5 152/148M X COACH XD TL (NAPĘD)	4,0	93

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc. błotniki, drzwi, pokryw, itp.)

Drzwi wejściowe przednie posiadają duże wgniecenia w dolnej i centralnej części

Kłapa pierwszego luku bagażowego z P str. pojazdu posiada punktowe wgniecenie w przedniej dolnej części

Zawiasy pokryw pierwszego luku bagażowego z P str. pojazdu są uszkodzone - brak możliwości zamknięcia pokryw

Obudowa lusterka zewnętrznego z P str. pojazdu jest obtarta

Obudowa lusterka zewnętrznego z L str. pojazdu jest zarysowana

Atrapa zewnętrzna przednia pod szybą czołową jest powtórnie lakierowana w sposób nieprofesjonalny (wada lakiernicza w postaci tzw. skórki pomarańczy), zarysowania lakieru

Poszycie przednie pojazdu posiada punktowe odpryski lakieru

Atrapa przednia narożna z L str. jest powtórnie lakierowana w sposób nieprofesjonalny (pędzlem), inny odcień koloru niż cały pojazd, popękany lakier w dolnej części

Nakładka boczna z P str. zderzaka przedniego jest obtarta w dolnej części

Poszycie boczne pojazdu (ściana P boczna między drzwiami P a drzwiami T) posiada zarysowania lakieru w górnej części

Pokrywa drugiego luku kabiny sypialnej dla kierowcy z P str. pojazdu posiada poziome zadrapanie w centralnej dolnej części (o szerokości ok. 50cm)

Pokrywa boczna (przedostatnia z P str. pojazdu) jest zarysowana w górnej części

Pokrywa boczna (ostatnia z P str. pojazdu) posiada spęczenia lakieru w górnej części

Naroże tylne z P str. pojazdu jest zarysowane w górnej części

Zderzak tylny jest obtarty z P str. pojazdu, pęknięcie z P str.

Poszycie tylne pojazdu posiada liczne odpryski lakieru na górnej poziomej krawędzi wnęki silnika

Pokrywa tylna silnika posiada zadrapania lakieru w centralnej części

Obudowa zewnętrzna nadkola koła tylnego z L str. jest zarysowana w górnej części

Pokrywa drugiego luku kabiny sypialnej dla kierowcy z L str. pojazdu jest mocno obtarta i wgnieciona przy dolnej krawędzi

Kłapa druga luku bagażowego z L str. pojazdu posiada odpryski lakieru na pionowej krawędzi z L str.,

jest powtórnie lakierowana w sposób nieprofesjonalny (wada lakiernicza w postaci tzw. skórki pomarańczy), jest mocno obtarta i wgnieciona przy dolnej krawędzi

Kłapa pierwsza luku bagażowego z L str. pojazdu posiada 2 wgniecenia w centralnej części

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Obicie konsoli środkowej kierowcy posiada zadrapania na krawędziach górnych

Brak młotka do zbicia szyby wew. pojazdu (na tylnym narożu z L str.)

Obudowa zew. toalety (płyta) od str. luków bagażowych jest pęknięta

Fotele przed ostatniego rzędu z L str. pojazdu posiadają przetartą tapicerkę na siedzeniu

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazuje się ikona w postaci diagnostycznej kontrolki serwisowej silnika oraz czerwona lampka z napisem STOP. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Lewarek dźwigni zmiany biegów funkcjonuje nieprawidłowo - jest wyrobiony. Utrudnione włączanie biegów, w szczególności biegu wstecznego

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Tarcza stalowa koła przedniego z P str. posiada liczne odpryski lakieru ze śladami korozji
Tarcza stalowa koła tylnego z L str. posiada liczne odpryski lakieru ze śladami korozji

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)

Panel nawigacji nie funkcjonuje. Wartość nie uwzględniona w ekspertyzie

Brak światła obrysowego w kłamce ostatniej pokrywki z P str.

Akumulatory były rozładowane - silnik został uruchomiony przy użyciu zewnętrznego źródła prądu

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, utrudnione włączanie biegów, w szczególności biegu wstecznego (lewarek dźwigni zmiany biegów jest wyrobiony)

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa posiada pojedynczy odprysk o średnicy ok. 0,5 [cm] w dolnej części z L str. (przed kierowcą)

UWAGI

Silnik pojazdu spełnia wymagania normy emisji spalin „Euro 5”

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny pojazdu, kpl. kluczyków

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. poszycia zewnętrznego pojazdu wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:

drzwi prawy przód 130um-160um, ściana P boczna między drzwiami P a drzwiami T 100um-130um, pokrywki luków bagażowych z P str. 130um-180um, drzwi prawy tył 120um-140um, ściana P boczna w części tylnej 100um-110um, ściana boczna L 85um-120um, pokrywki luków bagażowych z L str. 160um-350um

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 5126/BK/02/2020

z dnia: 2020/02/03

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] II-2020

Marka: VDL

Model pojazdu: Futura 129.410

Wersja: FHD2

Nr rejestracyjny: WOT 15781

Rok prod.: 2013

Rodzaj pojazdu: Autobus



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23




Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37




Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46




Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56




Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117

HistoriaPojazdu.gov.pl
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów

RAPORT O POJEJDZIE

VDL FUTURA FHD2-129/410
autobus, turystyczny
12902 cm³, olej napędowy

Rok produkcji: 2013
VIN: XNL501E1000002889
Polisa OC: aktualna
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym
Ostatni zarejestrowany stan licznika: 827 235 km
Status rejestracji: zarejestrowany

Informacje	Oś czasu	Dane zagraniczne
2013	Rok produkcji	
12.05.2014	Pierwsza rejestracja za granicą	
19.05.2014	Pierwszy właściciel w Polsce	Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: wielkopolskie
20.05.2014	Zmiana właściciela	Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie
20.05.2014	Badanie techniczne	Rodzaj badania: dodatkowe Wynik badania: pozytywny
21.05.2014	Zakończenie rejestracji czasowej na wniosek	
22.05.2014	Pierwsza rejestracja w Polsce	
22.05.2014	Rejestracja pojazdu	
28.11.2014	Badanie techniczne (ważne do 28.05.2015)	

Foto 118



Foto 119

KARTA POJAZDU

STARSZYSTWA (FINCOCI)
Z ADRESAMI (STARSZYSTWA)
Województwo Mazowieckie, powiat Otwocki, gmina Otwock
VDL FUTURA FHD2-129/410
Rok produkcji: 2013
Maks. moc (kW): 18000
Maks. prędkość (km/h): 120
VIN: XNL501E1000002889
Numer identyfikacyjny: 53
Liczba miejsc siedzących: 2

PIERWSZY WŁAŚCICIEL POJAZDU
"SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SP. Z O.O.
Właściciel: 012384296
Numer PESEL / REGON: 012384296
Numer dowodu rejestracyjnego: MOT 16781
Data rejestracji za granicą: 2014-05-12
Data rejestracji: 2014-05-22
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
ul. GÓRKA 13
05-400 OTWOCK
Urząd rejestracji:
ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU
Zmiana 1: Data podpisu: m.p.
Zmiana 2: Data podpisu: m.p.
Zmiana 3: Data podpisu: m.p.

SERIA KP/AAB 8705794

Foto 120

WYPISZKI AUTOBUS		C.1.1: "SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SP. Z O.O. C.1.2: 012384296 C.1.3: 05-400 KARCZEN TRAUGUTTA 11		 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
NACZINE		C.2.1: "SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SP. Z O.O. C.2.2: 012384296 C.2.3: 05-400 KARCZEN TRAUGUTTA 11		PRAMIO DI CIRCULAZIONE OMODOCITO REGISTRAZIONE REGISTRATION ALIANZA NEMESZ PÉRMÁJÓR, REGISTRO DEPENDENCIA, FORUMULARE DE REGISTRO REGISTRATION CERTIFICATE, DINAMATYCEI LARON KEMEROSI SEVAT CERTIFICADO DE MATRICULA REGISTRACION RECIBO DE REGISTRO DE LA VEHICULO REGISTRATION CERTIFICATE, DINAMATYCEI LARON KEMEROSI SEVAT CERTIFICADO DE MATRICULA REGISTRACION RECIBO DE REGISTRO DE LA VEHICULO REGISTRATION CERTIFICATE, DINAMATYCEI LARON KEMEROSI SEVAT CERTIFICADO DE MATRICULA REGISTRACION RECIBO DE REGISTRO DE LA VEHICULO	
KURCI 2013		C		STAROSTA OTWOCKI UL. GÓRNA 13 05-400 OTWOCK	
KURCZONA PANCIE		G		ORGAN WYDAWCY	
KURCZ DOK. KURCZ		F.1 19100 kg F.2 18000 kg F.3 21500 kg		A WOT 15781	
KURCZ GIN		J ---		D.1 VDL	
AAB8705794		K ---		D.2 ---	
112.70 KN		L 2 O.1 3500 kg O.2 750 kg		D.3 FUTURA FHD2-129/410	
QR CODE		P.1 12902.00 cm ³ P.2 300.00 kW		D WOT 15781	
IA DR/BAK 2041166		S.1 59 S.2 ---		E XNL501E100D002889	
SERIA DR/BAK 2041166		B 12.05.2014 127.05.2014 H ---		SERIA DR/BAK 2041166	

Foto 121

TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		ADRESARZ MIEJSCOWA		 Wiąż światła - to Twój obowiązek
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		---PIERWSZA REJESTRACJA		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		W KRAJU 2014-05-22---		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		---(V.9) POZIOMY ENITSJI SPALIN - EURO V---		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		---BUS 100 KM/H---		 Wiąż światła - to Twój obowiązek
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data posiadania		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		D - data wydania dowodu rejestracyjnego, E - numer inskrypcji homologacji typu pojazdu		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		F - data wydania dowodu rejestracyjnego, G - numer inskrypcji homologacji typu pojazdu		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		H - data wydania dowodu rejestracyjnego, I - data wydania dowodu rejestracyjnego		 Wiąż światła - to Twój obowiązek
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		J - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - data wydania dowodu rejestracyjnego		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		L - data wydania dowodu rejestracyjnego, M - data wydania dowodu rejestracyjnego		
TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		N - data wydania dowodu rejestracyjnego, O - data wydania dowodu rejestracyjnego		

Foto 122