



ESTIMACE
tel. +48 691 118 541
info@estimace.pl
www.estimace.pl

Rzecznawca:
Marcin Ciecierski

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości przedmiotu, korekt, itp.

Dane środka technicznego

Dane ogólne:

Marka, model	GEA MIONE
Rodzaj środka technicznego	Robot udojowy
Numer seryjny	DEB13B0500100156
Rok produkcji	2014
Przebieg odczytany	nie ustalono

Dane zlecenia:

Zleceniodawca	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Data zlecenia	07.04.2021r,
Data oględzin	15.04.2021r
Miejsce oględzin	Gardocki S.A. Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7.

Dane techniczne przedmiotu wyceny:

Zasilanie	400 V, 50 Hz,
Moc zainstalowana	16,5 kW,
Ilość stanowisk	2,
Konfiguracja	lewa,
Wymiary (dł. x głęb. x wys.)	6580 x 2210 x 2220 mm

Wyposażenie:

- Komputer klasy PC (bez urządzeń peryferyjnych),
- Filtry powietrza DONALDSON.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Robot udojowy przeznaczony jest dla średnich i dużych gospodarstw rolniczych, znajduje zastosowanie podczas automatycznego udoju 2 krów w jednym czasie.

Zdjęcie poglądowe (konfiguracja prawa):



Opis stanu technicznego

Tabliczka znamionowa:

- Lokalizacja – wewnątrz rozdzieli pneumatycznej stanowiska 1 (lewego).
- Ingerencja/nieprawidłowości – brak.

Nr identyfikacyjny nabyty:

- Lokalizacja – nie zlokalizowano.

Dokumentacja techniczna:

- Instrukcja obsługi – brak,
- katalog części – brak,
- Specyfikacja techniczna – zakupowa,

Certyfikat CE/WE:

- Oznakowanie – tak,
- Deklaracja/świadectwo zgodności – brak.

Historia eksploatacji:

- Dokumentacja serwisowa – brak.
- Oznaczenia przeglądów okresowych – brak.

Rok produkcji:

- 2014 - ustalono na podstawie faktury zakupowej.

Stan techniczny:

- Wizualny – dostateczny,
- Zużycie – ponadnormatywne.
- Układ roboczy – brak możliwości weryfikacji podczas próby ruchowej, maszyna zdemontowana, znajdująca się w magazynie, wnętrza szaf sterowniczych, rozdzielczych oraz elementów roboczych znaczenie zanieczyszczone, pompa podciśnieniowa zdemontowana, systemy udojowe boksów (wew. szaf) ze śladami prowizorycznych napraw (pominięcie zaworów, odłączone przewody), szafa z instalacją

hydrauliczną (rurową) prawa po stronie lewej ze śladami demontażu wyposażenia – konieczność weryfikacji stanu technicznego maszyny w warunkach serwisowych.

- Pulpit sterowniczy – zdemontowany, składowany obok maszyny,
- Obudowy – obudowy z uszkodzeniami mechanicznymi, rama dolna w części przedniej wgnieciona po stronie lewej, obudowa sekcji optycznej zdemontowana.

Podstawa opinii

- Zadanie opinii: wyliczenie wartości rynkowej środka technicznego z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej,
- Zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu szacowania podczas wizji lokalnej,
- Wartość urządzenia podano w oparciu o informację cenową na maszynę nową ustaloną na podstawie konsultacji z przedstawicielem dystrybutora w Polsce (korespondencja w załączeniu).
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej oraz informacji zamieszczonych na witrynie internetowej producenta, oraz udostępnionej dokumentacji zakupowej, brak możliwości ustalenia szczegółowych informacji.
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Wycena nr EST-8/04/21 z dnia 23.04.2021

- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.

Załączniki do wyceny:

- Dokumentacja fotograficzna,
- Korespondencja z przedstawicielem dystrybutora.

RZECZOZNAWCA



Dokumentacja fotograficzna:















