

Wycena wartości rynkowej

Nr 27223/B/2021



Cel wyceny

Oszacowanie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny

Opryskiwacz STANIMPEX

Zleceniodawca

SG Equipment Leasing Windykacja

Miejsce oględzin

Al. Krakowska 51C
05-551 Mroków

Data oględzin:

2021-06-30

Data wyceny:

2021-07-02

Data na jaką szacowano wartość:

2021-07-02

Wykonawca wyceny:

Artur Mazurkiewicz

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową maszyny.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenia:

Opryskiwacz STANIMPEX

Marka – model:

Warta

P 176

Marka: Stanimpex

Typ: Warta

Symbol: P 176

Rok produkcji: 2017

Pojemność zbiornika: 3018l

Szerokość belki: 18m

Rozdzielacz: 5 sekcyjny ARAG

Pompapom: wydajność 256 l/min

Własne zasilanie hydrauliki: TAK

Oświetlenie: TAK

Błotniki: TAK

Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:

Lewe: Mitas 12.4 – 38 TD-17

Prawe: Mitas 12.4 – 38 TD-17

Opis stanu technicznego zespołów pojazdu:

Pompa opryskiwacza – widoczne ślady zabrudzenia olejem

Rama opryskiwacza – widoczne ślady zarysowań oraz korozji

Sprężyny belki – korozja

Belka opryskiwacza – korozja, ślady napraw

Zbiornik hydrauliczny – korozja, zabrudzenia olejem

Przewód zbiornika wody – zaizolowany taśmą

Przewód pompy – zaizolowany taśmą

Rozpylacze opryskiwacza – dysze niekompletne

Brak komputera sterującego

Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Artur Mazurkiewicz

Dokumentacja fotograficzna:







