

Zleceniodawca:

SG Equipment Leasing Sp. z o.o.
Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

Firma rzeczoznawcza:

Nefris Sp. z o.o.
Grunwaldzka 229
85-451 Bydgoszcz



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu dla sprzedaży powindykacyjnej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [A] XI-2022	
Rodzaj pojazdu:	Autobus	VIN:	S U A B C 5 B M T E S 8 3 0 0 2 7
Marka:	AUTOSAN S.A.	Nr rejestracyjny:	SK569HJ
Model pojazdu:	M10LF E5 18.0t	Nr Info-Ekspert:	133-00135
Wersja:	Sancity 10LF Automat	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji		2015/01/09	
Rodzaj autobusu		miejski niskopodłogowy 2 drzwiowy 91 osobowy	
Dop. masa całkow.		18000 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / 4x2 / automatyczna	
Zawieszenie osi / Rozstaw osi		poduszki / 4826 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		8700 ccm / 204kW (277KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		6 / rzędowy	
Norma spalin		E5	
Data oględzin		2022/11/17	
Miejsce oględzin		Słomczyn 70, 05-600 Grójec	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- +Okna dachowe
- +Rampa dla inwalidów

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- *Skrzynia biegów automatyczna
- *Tablice informacyjne elektroniczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Lassa 275/70R22.5	12,0	46
Przednie prawe:	*Goodyear 275/70R22.5	10,0	58
Tylne LZ:	*Dunlop 275/70R22.5	10,0	58
Tylne LW:	*Dunlop 275/70R22.5	10,0	58
Tylne PZ:	*Dunlop 275/70R22.5	10,0	58
Tylne PW:	*Dunlop 275/70R22.5	10,0	58

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTY RÓŻNE:

Konieczne naprawy (-)

Uszkodzony silnik

Uszkodzenia pojazdu (-)

Sprzedaż wymuszona (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Szyba przednia - liczne odpryski

Tablica rozdzielcza - liczne otwory

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych od 120 do 180 um



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Silnik - uszkodzony, zdemonstrowana głowica

Akumulator - rozładowany, brak prądu

Poszycie boczne I lewe - zarysowanie

Poszycie boczne środkowe lewe - nalot korozji

Poszycie boczne końcowe lewe - deformacja

Rama okienna lewa - odpryski lakieru

Rama dachu lewa - zarysowana

Słupki tylny lewy - wgniecenia, zarysowania

Pokrywa silnika - zarysowania

Słupki tylny prawy - wgniecenia, zarysowania

Zderzak tylny - zarysowania

Poszycie boczne końcowe prawe - deformacja

Poszycie boczne prawe - zarysowania

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości uruchomienia silnika - silnik uszkodzony, częściowo rozłożony

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Książka serwisowa | TAK z ostatnim wpisem przy przebiegu 106 031km z dnia 22.12.2016 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające

- Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodnie z prawdą.
- Niniejsza wycena wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
- Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu