RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 4166/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/13

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] III-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: A50C13 Turbo Daily 5.2t
Wersja: Nr rejestracyjny: WOT 34396 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Autobus* VIN: ZCFC5090045487826

Data pierwszej rejestracji	2004/12/21
Data ważności badania technicznego	2019/09/06
Data oględzin	2019/03/08
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	531320 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/12/21-19/03/13)	171 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk.	5200 kg
Rodzaj autobusu	podmiejski 3 drzwiowy
Liczba miejsc siedzących	21
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rozstaw osi	3950 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2798 ccm / 92kW (125KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	6860 mm / 2000 mm / 2875 mm

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 4166/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/13

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [A] III-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: A50C13 Turbo Daily 5.2t
Wersja: Nr rejestracyjny: WOT 34396 Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu: Autobus* VIN: ZCFC5090045487826

Data pierwszej rejestracji	2004/12/21
Data ważności badania technicznego	2019/09/06
Data oględzin	2019/03/08
Miejsce oględzin	Aleja Krakowska 51C, 05-552 Mroków
Wskazanie drogomierza	531320 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/12/21-19/03/13)	171 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Rodzaj autobusu	podmiejski 3 drzwiowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2798 ccm / 92kW (125KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	+Nawiewy indywidualne pasażerów
2	*Dach regulowany mechanicznie	9	*Ogrzewanie niezalezne
3	+Drzwi boczne prawe elektrycznie sterowane	10	+Radioodtwarzacz
4	+Fotele pasażerów rozsuwane i uchylne	11	+Szyba boczna drzwi kierowcy reg. elektrycznie
5	*Immobilizer	12	+Światła p/mgielne przednie
6	Klimatyzacja	13	+Tachograf elektroniczny
7	*Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	14	+Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85
Przednie prawe:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85
Tylne LZ:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85
Tylne LW:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85
Tylne PZ:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85
Tylne PW:	*POINT S 195/75 R16	107/105R	WINTERSTAR 3 VAN TL	4,0	85

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)
Okleiny na pojeździe

Osłona plastikowa podszybia jest pęknięta z P str.
Pokrywa komory silnika posiada liczne odpryski lakieru na całej powierzchni
Zderzak przedni posiada liczne odpryski płatów lakieru na całej powierzchni
Słupek przedni z P str. kabiny posiada liczne odpryski lakieru z korozją
Słupek przedni z L str. kabiny posiada liczne odpryski lakieru z korozją
Listwa ochronna drzwi kierowcy posiada liczne odpryski płatów lakieru
Drzwi kierowcy posiadają odpryski pow. lak. na zewnętrznej pionowej krawędzi
Poszycie boczne pojazdu z L str. posiada odpryski lakieru przy dolnej części szyby i odpryski lakieru z korozją w centralnej części
Listwy ochronne poszycia bocznego z L str. pojazdu posiada liczne odpryski płatów lakieru
Zderzak tylny posiada liczne odpryski płatów lakieru na całej powierzchni
Naroże tylne z L str. kabiny posiada wgniecenie nad lampą tylną, liczne spęczenia lakieru z korozją
Pokrywa bagażnika jest pęknięta w lewym dolnym narożniku, wgnieciona z P str. klamki
Dach posiada liczne spęczenia lakieru z korozją w przedniej i tylnej części
Naroże tylne z P str. kabiny posiada liczne spęczenia lakieru z korozją
Poszycie boczne pojazdu z P str. posiada odpryski lakieru przy dolnej części szyby i odpryski lakieru z korozją w centralnej części, wgniecenie w tylnej centralnej części
Drzwi boczne z P str. posiadają zarysowania i odpryski lakieru w dolnej części
Błotnik przedni z P str. posiada odpryski lakieru przy zderzaku przednim

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)
Próg wejściowy drzwi kierowcy jest wytarty
Przycisk od sterowania klimatyzacją jest uszkodzony
Kierownica jest mocno wytarta
Brak kratki wlotu powietrza wywietrznika dachowego w podsufitce
Brak osłony zew. głośnika w podsufitce
Przyciski w panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy są uszkodzone, nie funkcjonują. Brak możliwości otwarcia szyby
Uchwyt do otwierania pokrywy silnika jest uszkodzony, ubytek materiału
Siłowniki teleskopowe pokrywy bagażnika nie funkcjonują

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)
Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)
Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)
Tarcza stalowa koła tylnego z L str. posiada odpryski lakieru z korozją
Tarcza stalowa koła tylnego z P str. posiada liczne odpryski lakieru z korozją

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)
Pokrętło przy panelu klimatyzacji jest uszkodzone
Klosz lampy tylnej z P str. jest pęknięty
Klosz reflektora przedniego z P str. posiada zaschnięte owady wewnątrz
Klosz reflektora przedniego p/mgielnego z P str. jest zaparowany od wewnątrz
Żarówka świateł mijania w reflektorze przednim z L str. nie funkcjonuje. Konieczna wymiana

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba czołowa posiada 2 odpryski o średnicach ok. 1 [cm] w centralnej części i o średnicy ok. 2 [cm] przed kierowcą

UWAGI
Numer VIN trwale naniesiony na ramie jest skorodowany, nieczytelny

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)
Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, 1 kluczyk

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)
Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej
Pomiar grubości pow. lak. pojazdu wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:
Pokrywa komory silnika 40um-60um, błotnik przedni z L str. 50um-60um, błotnik przedni z P str. 50um-70um, drzwi kierowcy 50um-60um, drzwi boczne z P str. 200um-1900um, poszycie boczne pojazdu z L str. 60um-230um, poszycie boczne pojazdu z P str. 90um-530um

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4166/BK/03/2019 z dnia: 2019/03/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [A] III-2019

Marka: IVECO Model pojazdu: A50C13 Turbo Daily 5.2t

Wersja: Nr rejestracyjny: WOT 34396 Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Autobus*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16




Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27




Foto 28



Foto 29




Foto 30



Foto 31



Foto 32




Foto 33




Foto 34




Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38




Foto 39



Foto 40




Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73




Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110




Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124



Foto 125



Foto 126





Foto 127



ERGO HESTIA

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 196.580.900 zł.

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY ZWIĄZANE Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW W RAMACH POLISY GENERALNEJ SZUG0353/18/KOM
CERTIFICATE OF MOTOR THIRD PARTY LIABILITY (MTPL) ACCORDING TO THE GENERAL POLICY NO. SZUG0353/18/KOM

Numer certyfikatu *Certificate number*	**SZUG0353/18/KOM00031**
Ubezpieczający | *Policy holder*	**Ubezpieczony** | *Insured*
PKS w Szczecinku Sp. z o.o. Cieślaka 6A, 78-400 Szczecinek	SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP. Z O.O. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Dane pojazdu *Data of vehicle*	**Rodzaj** | *Vehicle type*	**Marka** | *Make*	**Model** | *Model of vehicle*	**Typ** | *Type of vehicle*
	AUTOBUS	IVECO	50C13	
	Numer rejestracyjny *Registration number*	**Numer nadwozia** *VIN*	**Numer silnika** *Engine number*	**Rok produkcji** *Year of production*
	WOT34396	ZCFC5090045487826		2004

Okres ubezpieczenia *Duration of insurance*	**Od** (RRRR-MM-DD GG:MM) *From*	2018-08-12 00:00	**Do** (RRRR-MM-DD GG:MM) *To*	2019-08-11 24:00

Suma gwarancyjna | *Guaranteed sum limit*		**Składka** | *Premium*
Szkody na osobie | *Casualty*	5 000 000 EUR	1 900,00 PLN
Szkody na mieniu | *Property*	1 000 000 EUR	
Data wystawienia certyfikatu | *Date of issue*	2018-07-26	

Ubezpieczenie zawarte na podstawie: Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami).

Pieczęć i podpis
Seal and signature

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia SA
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Szczecinie
75-605 Koszalin, ul. Zwycięstwa 15BA
tel. 094 347 55 00, 094 347 55 55, fax 094 347 55 50

CF001/A6/1512

Skontaktuj się z nami: www.ergohestia.pl
801 107 107*, 58 555 5 555
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

Foto 128



Foto 129



Foto 130