

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 2565/ŁZBK/07/2017**

z dnia: 2017/07/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2017

Marka: KRONE

Model pojazdu: SD 35.5t

Wersja: eLB2-CS/13.6

Nr rejestracyjny: WOT 62F3

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*

Nr identyfikacyjny (VIN)

WKESD000000444138

Data pierwszej rejestracji

2008/10/20, (w Polsce: 2015/08/31)

Data ważności badania technicznego

2017/08/16

Data oględzin

2017/07/01

Miejsce oględzin

Konik Stary 1, 05-074, Halinów

Okres eksploatacji pojazdu (08/10/20-17/07/10)

105 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Niebieski

Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność

34000 kg / 6850 kg / 27150 kg

Rodzaj naczepy

skrzyniowa z opończę typu kurtyna

Zawieszenie osi / Rozstaw osi

poduszki / 1310 mm

Długość / Szerokość / Wysokość

13860 mm / 2550 mm / 4000 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 2565/ŁZBK/07/2017**

z dnia: 2017/07/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2017

Marka: KRONE Model pojazdu: SD 35.5t
Wersja: eLB2-CS/13.6 Nr rejestracyjny: WOT 62F3 Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*

Nr identyfikacyjny (VIN) WKESD000000444138
Data pierwszej rejestracji 2008/10/20, (w Polsce: 2015/08/31)
Data ważności badania technicznego 2017/08/16
Data oględzin 2017/07/01
Miejsce oględzin Konik Stary 1, 05-074, Halinów
Okres eksploatacji pojazdu (08/10/20-17/07/10) 105 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Niebieski
Dop. masa całkow. / Masa własna / Ładowność 34000 kg / 6850 kg / 27150 kg
Rodzaj naczepy skrzyniowa z opończę typu kurtyna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi poduszki / 1310 mm

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*Dach rozsuwany	8	*Osłony p/najazdowe boczne
2	*Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	9	+Podłoga z płyty wielowarstwowej wodoodpornej 30mm, obciążenie 7t.
3	+Hamulce bębnowe	10	+Podpory bezobsługowe 2x12t
4	+Kłonicie środkowe - 3 pary	11	+Sworzeń sprzęgający 2"
5	*Koło zapasowe dodatkowe	12	+System hamulcowy elektroniczny EBS
6	*Opończa zwijana	13	*Zawieszenie pneumatyczne
7	*Osie bezobsługowe	14	*Zawór regulacji wysokości zawieszenia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FULLRUN TB888 385/65 R22.5 160K	9,0	54
Przednie prawe:	*FULLRUN TB888 385/65 R22.5 160K	5,0	79
II Osi lewe:	*FULLRUN TB888 385/65 R22.5 160K	11,0	41
II Osi prawe:	*FULLRUN TB888 385/65 R22.5 160K	10,0	48
III Osi lewe:	*GOODYEAR ULTRA GRIP WTS 385/65 R22.5 158l	9,0	54
III Osi prawe:	*FULLRUN TB888 385/65 R22.5 160K	5,0	79

STAN TECHNICZNY POJAZDUNADWOZIE / Zewnętrzne (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)

Podłoga posiada liczne zarysowania, jest wytarta

Próg wejściowy naczepy posiada ślady korozji
Belka zderzaka tylnego posiada liczne odpryski płatów lakieru z korozją
Skrzydło drzwi tylnych z L str. jest pokryte korozją na całej powierzchni
Skrzydło drzwi tylnych z P str. posiada punktowe ubytki lakiernicze w centralnej części, punktowe wgniecenia w dolnej części
Opończa posiada liczne łaty z L i P strony
Osłona p/najazdowa boczna L posiada ubytki lakiernicze
Osłona p/najazdowa tylne posiada punktową korozję na całej długości
Ściana przednia po stronie zew. i wew. posiada wgniecenia oraz zarysowania

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (oświetlenie itp.)

Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Nie, nie wnosi się uwag

UWAGI

Brak kompletnego uchwyty ryglującego do zamykania drzwi naczepy (lewe skrzydło) - pozostał tylko jeden
Brak kompletnego uchwyty ryglującego do zamykania drzwi naczepy (prawe skrzydło) - pozostał tylko jeden
Skrzydło drzwi tylnych z P str. zawiasy drzwi są skrzywione, brak możliwości zamknięcia drzwi po ich otwarciu

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 2565/ŁZBK/07/2017

z dnia: 2017/07/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] VII-2017

Marka: KRONE

Model pojazdu: SD 35.5t

Wersja: eLB2-CS/13.6

Nr rejestracyjny: WOT 62F3

Rok prod.: 2008

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43




Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47




Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72