

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 1863A/BK/07/2016**

z dnia: 2018/01/29

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [P] I-2018

Marka: WIELTON

Model pojazdu: PC 16 18.0t

Wersja: ST(19)/7.75

Nr rejestracyjny: WOT PY77

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Przyczepa ciężarowa*

Nr INFO-EKSPERT

188-00038

Nr identyfikacyjny (VIN)

SUDPC4SBA75013686

Data pierwszej rejestracji

2007/10/17

Data ważności badania technicznego

2016/09/16

Data oględzin

2016/07/15

Miejsce oględzin

Konik Stary 1; 05-074, Halinów

Okres eksploatacji pojazdu (07/10/17-18/01/29)

123 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Niebieski

Dop. masa całkow. / Masa własna

18000 kg / 4800 kg

Rodzaj przyczepy

skrzyniowa z opończę, burty aluminiowe

Zawieszenie osi / Rozstaw osi

poduszki / 1820 mm

Usytuowanie osi

centralne

Długość / Szerokość / Wysokość

7820 mm / 2550 mm / 4000 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 1863A/BK/07/2016**

z dnia: 2018/01/29

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Traugutta 11, 05-480 Karczew

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [P] I-2018

Marka: WIELTON Model pojazdu: PC 16 18.0t
Wersja: ST(19)/7.75 Nr rejestracyjny: WOT PY77 Rok prod.: 2007
Rodzaj pojazdu: Przyczepa ciężarowa*

Nr INFO-EKSPERT 188-00038
Nr identyfikacyjny (VIN) SUDPC4SBA75013686
Data pierwszej rejestracji 2007/10/17
Data ważności badania technicznego 2016/09/16
Data oględzin 2016/07/15
Miejsce oględzin Konik Stary 1; 05-074, Halinów
Okres eksploatacji pojazdu (07/10/17-18/01/29) 123 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Niebieski
Dop. masa całkow. / Masa własna 18000 kg / 4800 kg
Rodzaj przyczepy skrzyniowa z opończę, burty aluminiowe
Zawieszenie osi / Rozstaw osi poduszki / 1820 mm

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	*Osie bezobsługowe
2	+Burty aluminiowe	7	*Osłony p/najazdowe boczne
3	*Dach rozsuwany	8	+Sprzęg dolny
4	*Hamulec postojowy automatyczny	9	*Zawieszenie pneumatyczne
5	*Koło zapasowe dodatkowe	10	*Zawór regulacji wysokości zawieszenia

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie LZ:	LINGLONG 235/75 R17.5 143/141J LLA 78	3,0	80
Przednie LW:	LINGLONG 235/75 R17.5 143/141J LLA 78	2,0	94
Przednie PZ:	*MATADOR 235/75 R17.5 143/141J TH 2 MASSIVE TL	1,0	100
Przednie PW:	*MATADOR 235/75 R17.5 143/141J TH 2 MASSIVE TL	2,0	94
Tylnie LZ:	*Vergreen 235/75 R17.5 143/141J EGT68	1,0	100
Tylnie LW:	*Vergreen 235/75 R17.5 143/141J EGT68	1,0	100
Tylnie PZ:	*MATADOR 235/75 R17.5 143/141J TH 2 MASSIVE TL	1,0	100
Tylnie PW:	*MATADOR 235/75 R17.5 143/141J TH 2 MASSIVE TL	1,0	100

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE / Zewnętrzne** (elementy ramy, błotniki, pokrywy, itp.)

Opończa z P str. była naprawiana, klejona, liczne zarysowania, ślady po napisach reklamowych

Opończa z tylnej str. była naprawiana, klejona
Opończa z L str. była naprawiana, klejona, liczne zarysowania, ślady po napisach reklamowych
Dach składany jest uszkodzony w tylnej części, ślady napraw, przecieka (stąd kałuża wody na podłodze)
Podłoga zabudowy jest wytarta
Ściana wew. przednia posiada liczne zadrapania i punktowe wgniecenia
Stelaż opończy posiada obtarcie z wgnieceniem w tylnej części z P str. od zew. str.
Burta alum. w tylnej części z P str. jest obtarta i wgnieciona od zew. str.

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (oświetlenie itp.)

Klosz lampy tylnej z P str. jest punktowo pęknięty

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

UWAGI

Tabliczka znamionowa jest nieczytelna

Niniejsza ekspertyza jest aktualizacją ekspertyzy nr 1863/BK/07/2016 wykonaną bez dodatkowych oględzin i zawiera skorygowaną wartość na dzień aktualizacji. Założono stan techniczny przyczepy taki sam jak w dniu jej oględzin

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny)

Podczas oględzin okazano dowód rejestracyjny, brak ubezpieczenia OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 1863A/BK/07/2016

z dnia: 2018/01/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [P] I-2018

Marka: WIELTON

Model pojazdu: PC 16 18.0t

Wersja: ST(19)/7.75

Nr rejestracyjny: WOT PY77

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Przyczepa ciężarowa*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46