

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**Opinia numer: 4330/BK/05/2019**

z dnia: 2019/05/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2019

Marka: BMW Model pojazdu: M 140i MR`15 F20/F21

Wersja: xDrive Shadow Steptronic Nr rejestracyjny: SK 674MK

Rok prod.: 2017

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WBA1R91010VA07913

Nr INFO-EKSPERT	003-03782
Data pierwszej rejestracji	2017/12/01
Data ważności badania technicznego	2020/12/01
Data oględzin	2019/04/26
Miejsce oględzin	Aleja Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
Wskazanie drogomierza	41322 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/01-19/05/02)	17 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2090 kg*
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 250kW (340KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: 4330/BK/05/2019**

z dnia: 2019/05/02

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Właściciel: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2019

Marka: BMW Model pojazdu: M 140i MR`15 F20/F21

Wersja: xDrive Shadow Steptronic Nr rejestracyjny: SK 674MK

Rok prod.: 2017

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WBA1R91010VA07913

Nr INFO-EKSPERT	003-03782
Data pierwszej rejestracji	2017/12/01
Data ważności badania technicznego	2020/12/01
Data oględzin	2019/04/26
Miejsce oględzin	Aleja Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
Wskazanie drogomierza	41322 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/01-19/05/02)	17 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 250kW (340KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2017.07-2018.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	41	Przycisk Start/Stop
2	Autoalarm	42	Radioodtwarzacz BMW Professional
3	Czujnik deszczu	43	Reflektory adaptacyjne LED
4	Czujnik kolizji	44	Reflektory halogenowe
5	Czujniki ciśnienia w oponach	45	System Auto Start/Stop
6	Dywaniki welurowe	46	+System głośników HiFi Harman Kardon
7	Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia	47	System kontroli hamowania na zakręcie
8	Fotele przednie sportowe	48	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
9	Funkcja Follow-Me-Home	49	System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
10	Głośniki stereo zestaw	50	Szyby przednie regulowane elektr.
11	Gniazdo 12V	51	Szyby tylne regulowane elektr.
12	Gniazdo AUX-IN w konsoli centralnej	52	Światła do jazdy dziennej LED
13	Immobilizer	53	Światła stop dynamiczne
14	Kierownica sportowa typu M pokryta skórą	54	Światła z regulacją kąta pochylenia
15	Kierownica wielofunkcyjna	55	Światło dodatkowe STOP
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Tapicerka Hexagon/Alcantara
17	Klimatyzacja automatyczna	57	Tarcze kół alum. 18" "Double Spoke 719 M Jet Black"
18	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	58	Trójkąt ostrzegawczy

19	Komputer pokładowy	59	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) o rozszerzonym zakresie
20	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, okrągłe, 2 szt.	60	Układ hamulcowy sportowy M
21	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z chromowaną obwódką	61	Układ kierowniczy sportowy zmienny
22	Kurtyny powietrzne boczne	62	Usługi Connected Drive Services
23	+Lakier metalizowany Estori Blue	63	Usługi TeleServices
24	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	64	Ustawienia Personal Profile, z pamięcią w kluczyku
25	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	65	Wersja 5 osobowa
26	Napęd na cztery koła xDrive	66	Wskaźnik zmiany biegu
27	Obramowanie BMW Individual Shadow Line	67	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
28	Oświetlenie powitalne	68	Wspomaganie układu kierowniczego
29	Pakiet Advanced Parking	69	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne aluminium Hexagon z listwą akcentową niebieski mat
30	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	70	Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
31	Pakiet dodatkowego oświetlenia	71	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
32	Pakiet Edycja Shadow	72	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33	Podłokietnik centralny przedni regulowany	73	Zagłówki siedzeń tylnych składane
34	Podłokietniki drzwi przednich	74	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym	75	Zawieszenie sportowe M
36	Poduszki powietrzne boczne przednie	76	Zawieszenie sportowe M adaptacyjne
37	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	77	Zderzaki w kolorze nadwozia
38	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)	78	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z interfejsem USB
39	Progi drzwiowe czarne z oznaczeniem modelu	79	Zestaw naprawczy opon
40	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/40 R18 92V XL WIN.CONTACT TS 830P SSR F	5,0	52
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/40 R18 92V XL WIN.CONTACT TS 830P SSR F	5,0	52
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/40 R18 92V XL WIN.CONTACT TS 830P SSR F	5,0	52
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/40 R18 92V XL WIN.CONTACT TS 830P SSR F	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyc, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Pokrywa komory silnika posiada odpryski lakieru w przedniej części
Obudowa lusterka zewnętrznego drzwi z P str. posiada zadrapanie
Błotnik tylny z L str. posiada zarysowanie lakieru w części centralnej

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Obicie wew. pokrywy bagażnika posiada zadrapanie z P str.

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Nie wnosi się uwag

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnic, oświetlenie itp.)

Nie wnosi się uwag

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)

Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)

Szyba czołowa posiada odprysk o średnicy ok. 1,5 [cm] w części centralnej, punktowe oszczerbienie na bocznej krawędzi z P str. (1szt.)

UWAGI

NA wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku wyświetla się komunikat: „przegląd w serwisie za 5000km 11/2020”

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)

Podczas oględzin okazano 1 kluczyk pojazdu, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)

Nie stwierdzono niesprawności immobilizera, alarmu

Grubość powłoki lakierniczej

Pomiar grubości pow. lak. nadwozia pojazdu nie wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 4330/BK/05/2019

z dnia: 2019/05/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2019

Marka: BMW

Model pojazdu: M 140i MR`15 F20/F21

Wersja: xDrive Shadow Steptronic

Nr rejestracyjny: SK 674MK

Rok prod.: 2017

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35




Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51




Foto 52




Foto 53



Foto 54




Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62




Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71




Foto 72



Foto 73



Foto 74